

# パッチ修理 かんたん。

(サンダー不用)

新発売

## アースクリーン

スプレー式


アースコンペアパッチ貼付用



### 《使用手順》

- ① ベルトの傷の周辺部(貼ろうとするパッチより大きめの部分)に、アースクリーンを吹きつけ、古タオルなどで汚れ油類を拭き取る。

※この時、古タオル(ベルトの汚れを拭き取る面)にも、アースクリーンを適量吹きつけておくと効果があります。




- ② 汚れを取ったベルト面にアースクリーンを吹きつけ、アースクリーンが乾かない内にワイヤーブラシで、バフ掛けをする。

②の作業を2回程繰り返すと効果が大である。



- ③ 仕上げに、再度アースクリーンを吹きつけ、バフ粉などを取り除く。

アースクリーンが完全に蒸発してからアースダイン(接着剤)を塗布パッチの貼付作業に入る。



アースクリーン —1 BOX 明細—	数量
アースクリーン 420cc (スプレー式)	5 本
ワイヤーブラシ (特殊)	2 個
タオル (ウェス用)	1 本

\*リピート用アースクリーン6本入1箱あります。

- サンダーを使用するのに不便な場所、ベルトの裏面の修理、また、より手近で早く修理する場合に非常に便利です。
- 電源コードなしでも修理できます。
- 機械修理などの油汚れおとしにも便利で重宝します。

・取扱い

・製造元



マルニ 工業株式会社

Maruni